



# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets

Ref. Nr.: 136-09101800



## Overview and Technical Data:

**HÜLLER HILLE - nb-h 70 New XYZ Axis**

**HÜLLER HILLE**

**HÜLLER HILLE**  
□ DIEDESHEIM □

Baujahr: Jan. 1985



## Description:

### **Gebrauchte HÜLLER HILLE nb-h 70 CNC Bearbeitungszentrum**

- Siemens Simumeric 8 Steuerung
- 2010 neue Z Achse
- 2009 neue Y Achse und X Achse überholt
- Arbeitsbereich
  - X-Achse 630mm
  - Y-Achse 500mm
  - Z-Achse 550 mm
- NC Rundtisch 300 x 1 Grad
- Palettenwechsler mit 2 Paletten
- Tischaufspannfläche 400 x 500 mm
- Werkzeugmagazin mit 2x24 (48) Plätzen, SK40, IKZ
- Drehzahlbereiche 1 25-4000 min-1
- Kühlmittelzufuhr mit Zyklonfilter Hochdruck 90 bar
- PTM System
- Standzeitüberwachung mit Ersatzwerkzeuge
- Werkzeugbruchkontrolle
- Renishaw Messtaster
- Abmessungen: ca 5080 x 4040mm



## Technical Data:

### Technical Data:

Steuerung: SINUMERIK 8  
Spindeldrehzahl: 4.000 U/Min  
Werkzeugkapazität: 48 x

### Travels:


X-Achse: 630 mm  
Y-Achse: 500mm  
Z-Achse: 550 mm

### Buyer Information:

Zustand: Normale Beanspruchung  
Verfügbarkeit: Sofort  
Verkauft als:  
EXW (ab Werk - Incoterm)  
MwSt.: 19 %  
Käuferaufgeld: 15 %  
Standort: Deutschland



## Images:







As

e




Assets





AS

e  
Assets







AS

e






Assets

LISTE ZUSATZGERÄTE

u6-b70/SPRINT 3 M

Best.Nr.	Bezeichnung	Anmerkungen	Stückzahl	Preis
N14	200	E 2.2. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N15	200	E 2.4. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N16	200	E 2.6. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N17	200	E 2.8. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N18	200	E 2.10. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N19	200	E 2.12. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N20	200	E 2.14. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N21	200	E 2.16. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N22	200	E 2.18. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N23	200	E 2.20. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N24	200	E 2.22. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N25	200	E 2.24. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N26	200	E 2.26. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N27	200	E 2.28. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N28	200	E 2.30. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N29	200	E 2.32. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N30	200	E 2.34. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N31	200	E 2.36. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N32	200	E 2.38. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N33	200	E 2.40. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N34	200	E 2.42. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N35	200	E 2.44. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N36	200	E 2.46. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N37	200	E 2.48. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N38	200	E 2.50. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N39	200	E 2.52. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N40	200	E 2.54. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N41	200	E 2.56. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N42	200	E 2.58. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N43	200	E 2.60. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N44	200	E 2.62. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N45	200	E 2.64. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N46	200	E 2.66. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N47	200	E 2.68. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N48	200	E 2.70. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N49	200	E 2.72. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N50	200	E 2.74. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N51	200	E 2.76. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N52	200	E 2.78. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N53	200	E 2.80. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N54	200	E 2.82. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N55	200	E 2.84. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N56	200	E 2.86. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N57	200	E 2.88. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N58	200	E 2.90. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N59	200	E 2.92. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N60	200	E 2.94. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N61	200	E 2.96. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N62	200	E 2.98. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N63	200	E 3.00. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N64	200	E 3.02. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N65	200	E 3.04. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N66	200	E 3.06. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N67	200	E 3.08. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N68	200	E 3.10. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N69	200	E 3.12. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N70	200	E 3.14. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N71	200	E 3.16. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N72	200	E 3.18. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N73	200	E 3.20. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N74	200	E 3.22. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N75	200	E 3.24. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N76	200	E 3.26. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N77	200	E 3.28. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N78	200	E 3.30. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N79	200	E 3.32. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N80	200	E 3.34. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N81	200	E 3.36. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N82	200	E 3.38. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N83	200	E 3.40. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N84	200	E 3.42. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N85	200	E 3.44. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N86	200	E 3.46. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N87	200	E 3.48. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N88	200	E 3.50. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N89	200	E 3.52. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N90	200	E 3.54. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N91	200	E 3.56. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N92	200	E 3.58. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N93	200	E 3.60. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N94	200	E 3.62. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N95	200	E 3.64. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N96	200	E 3.66. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N97	200	E 3.68. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N98	200	E 3.70. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N99	200	E 3.72. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	
N100	200	E 3.74. Fügung, Nullpunktverriegelung bei	x	

106 F 8000  
54000 I...  
18  
manuelle Eingabe







AS

e


Assets




24



25



26



27



28





Video:





# Asset-Trade

Assessment & Sale of Used Assets



**Asset-Trade**

**Bewertung & Vermarktung von  
Industrieanlagen weltweit**

**Am Sonnenhof 16**

**47800 Krefeld**

**Deutschland**

**Tel.: +49 2151 32500 33**